



Total Quality. Assured.

545 E Algonquin Road, Suite H  
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667  
[intertek.com](http://intertek.com)

Published: 5/21/2021  
Revised:

Public Notice ID: 2021-21  
Page 1 of 2

## Safety Concern with Intertek Certified Product / Souci de sécurité avec le produit certifié Intertek

### NESCO branded Coffee Bean Roasters

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Notification Type:  | Safety / Sécurité          |
| Certification Type: | ETL Listed - US and Canada |

#### Notification

Intertek notifies consumers, retailers and distributors of a potential safety concern involving the Intertek Certified products identified below. / Intertek informe les consommateurs, les détaillants et les distributeurs d'une préoccupation potentielle en matière de sécurité impliquant les produits certifiés Intertek identifiés ci-dessous.

#### Company Identification

Ningbo Kedly Appliance Industry Co., Ltd.

#### Product Identification

The recalled products are Coffee bean roasters with the model number CR04-13, marked with cETLus control number of 3119987. Recall Number: 21-115 see link to CPSC: <https://www.cpsc.gov/Recalls/2021/Metal-Ware-Recalls-NESCO-Coffee-Bean-Roasters-Due-to-Fire-Hazard>

#### Hazard Involved

The coffee bean roasters can overheat, posing a fire hazard.

#### What To Do

Usage should be immediately discontinued and returned to the point of purchase. Distributors and retailers should discontinue sales and return inventories to their suppliers. / L'utilisation doit être immédiatement abandonnée et retournée au point d'achat. Les distributeurs et les détaillants devraient cesser les ventes et les stocks de retour à leurs fournisseurs.

Published: May 21, 2021  
Revised:

Public Notice ID: 2021-21  
Page 2 of 2

**Photos and Images**

